

SITECO SERVICE BOX

Beschreibung / Description

Die Firmware der Siteco Service Box (*.suf) kann über den Siteco Service Box Updater aktualisiert werden.

The Siteco Service Box Firmware (*.suf) can be updated with the Siteco Service Box updater.

Probleme / Problems

Wenn Sie irgendein Problem entdecken, melden Sie es bitte an TechnicalSupport@siteco.de

If you find any problem, please report it to TechnicalSupport@siteco.de

Änderungen / Changes

- Version 1.84	05.10.2009	Erstversion
- Version 2.03	20.04.2010	Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar. Drei Speicherplätze für DL10 RGBW. Reduzierzeiten Red2 verfügbar. Zweite Reduzierstufe verfügbar.
- Version 2.04	23.04.2010	Bit Timing angepasst
- Version 2.05	06.05.2010	Anzeigefehler im Menü „Prüfe Einstellungen“ behooben
- Version 2.07	27.07.2010	Bugfix für LED-Module
- Version 2.08	01.06.2012	Bugfix Fehlermeldung “Software veraltet”
- Version 1.03	05.10.2009	First release
- Version 2.03	20.04.2010	German and English language available. Three memory banks for DL10 RGBW. Reduction times Red2 available. Second reduction level available.
- Version 2.04	23.04.2010	Bit timing adjusted
- Version 2.05	06.05.2010	wrong display output in the “Check Settings” Menu fixed
- Version 2.07	27.07.2010	Bugfix for LED-Modules
- Version 2.08	01.06.2012	Bugfix errormessage “Softwareversion”